

Sogn: Næstved Kirkegårde	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
--------------------------	---	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 31. august 2026 foretaget syn over Næstved Gl. Kirkegård og Kapel samt Næstved Østre Kirkegård, Kapel og Adm.-bygning.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Kevin Borbye Edelvang, Leo Andersen, Søren Hansen, Tonie Brabrand og Kirkegårdsassistent Nikolai Urmann

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort – alt er digitaliseret. Bestyrelsen informeret om progression.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre **c) kirkegården** d) Administrationsbygning

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpnet	Ny frist
2023	C1	GL. - Statue på gl. fællesgrav skal renses	Økonomi	
	C1	GL - Mindesten på frihedskæmpergrave skal renses og males op		OK
	B1	GL – Ventilation i kapelbygning; særligt kældere; murværk bærer præg af fugtskjolder	Sagen er i PU	
	B2	ØK – Ventilation i kapelbygning; ventilationsanlæg defekt. Varme i kapelbygning er afhængig af funktionsduelig ventilationsanlæg, da fjernvarmen er koblet op på anlægget med varmeblænde.	Sagen er i PU	
	D2	ØK – Ventilation i administrationsbygning; Anlægs udsugningsmotor er defekt		OK
	D2	ØK – udsugning i vådrum er defekte	Sagen er i PU	

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte:** a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftshus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpnet, samt ny frist for afhjælpningen.

	C1	GL - Kirkegårdsmur langs Lindevej har gennemgående revner; Ingeniørrapport anbefaler etablering af dilatationsfuger og fugtmembran	Bevilling givet maj 2026 og arbejdet er igangsat	2026
	D1	GL – administrationsbygning og personalefaciliteter trænger til opfriskning.		

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) Administrationsbygning			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
C1	Fem tretornstræer ved siden af kapelbygning: Det bør overvejes, om træerne skal fældes eller beskæres pga nedfaldne grene med store torne		
B1	Det bør klarlægges, hvad NK's forpligtelse er over for medarbejderne for så vidt angår bade- og omklædningsfaciliteter. Kælderen under kapellet er ikke egnet til formålet nu. Bestyrelsen foreslår at undersøge mulighederne for ombygning af administrationsbygning på en måde, så alle medarbejdernes forhold kan samles dér.		
C2	Omfang og strategi for "vild med vilje"-område langs kapelbygningen på ØK bør drøftes.		
C2	Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ved fjernelse af randbeplantning i gravgård 1 bør sikres, at der ikke bliver frit indkig fra gravgård til materialeplads.		
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾ Begge Kapeller er i rimelig vedligeholdelsesstand. Der er dog væsentlige mangler på ventilationsanlæg på begge kapeller. Der er foretaget provstesyn d. 19. april 2023; mangler kan ses i referat fra dette.			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾ Begge Kirkegårde er særdeles pænt vedligeholdt			

¹ Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

² Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: ¹⁾

Særligt ældre rønnetræer på Næstved Gl. kirkegård syner af forfald. Enkelte træer er gået ud eller har store udgåede partier. Disse træer fældes.

Anden runde af foryngelse af beplantninger omkring gravgårde på ØK starter. Det drejer sig om gravgårdene 1, 2, 6, 7 samt omkring maskinladen og materialepladsen.

Synsforretningen sluttet den: 31. august 2026

Formand

¹ Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.